



GERADO POR: Leonardo Nascimento Neri

RESPONSÁVEL: Leonardo Nascimento Neri

DURAÇÃO ESTIMADA: 04:00:00

NOTAS:

ATIVOS

DESCRIÇÃO: Módulo 09A { ARM-ARM02-BLA-MD09 }

LOCALIZAÇÃO OU PARTE DE: // Armazenna/ Armazenna 2/ Bloco A/

CLASSIFICAÇÃO 1:

TIPO:

CLASSIFICAÇÃO 2:

CRITICIDADE:

CENTRO DE CUSTO:

CÓDIGO DE BARRAS:

TAREFAS PLANEJADAS

DESCRIÇÃO: Vistoria de devolução de módulo

DATA PROGRAMADA: 2023-10-11

DATA E HORA DE INÍCIO: 2023-10-16 11:58

TIPO DE TAREFA: Devolução de Imóvel

DATA E HORA DE FINALIZAÇÃO: 2023-10-16 12:08

CRITICIDADE: Baixo

DURAÇÃO ESTIMADA: 04:00:00

ATIVADOR: Evento Comunicação de Devolução de Módulo

TEMPO DE EXECUÇÃO: 00:09:41

CLASSIFICAÇÃO 1:

TEMPO REAL DE PARADA ATIVO: 00:00:00

CLASSIFICAÇÃO 2:

RECURSOS A USAR

Descrição	Quantidade	Custo	Qtde Utilizada	Tipo	Fonte
Supervisor de Manutenção	4	---	4	Recursos humanos	Leonardo Nascimento Neri

SUBTAREFAS

Vistoria de Devolução - Check inicial	Comunicação da devolução do módulo	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> N/A
Vistoria - Validação de Informações	Termo de vistoria de entrega	<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> N/A
Vistoria de Devolução - Check inicial	Alterações estruturais no imóvel	<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> N/A
Bloco de Apoio - Acesso Social	Totem	<input checked="" type="checkbox"/> Bom
Bloco de Apoio - Acesso Social	Escada de granito de acesso ao bloco de apoio	<input checked="" type="checkbox"/> Ruim
Bloco de Apoio - Acesso Social	Porta de vidro acesso principal	<input checked="" type="checkbox"/> Ruim

Bloco de Apoio - Acesso Social	Revestimento do piso	<input checked="" type="checkbox"/> Bom
Bloco de Apoio - Acesso Social	Pintura	<input checked="" type="checkbox"/> Ruim
Bloco de Apoio - Acesso Social	Interruptores e tomadas	<input checked="" type="checkbox"/> Bom
Bloco de Apoio - Acesso Social	Iluminação	<input checked="" type="checkbox"/> Bom

ANEXOS DE OSS

Descrição	Detalhes
Observação	Lubrificar as molas da porta de vidro
Observação	Realizar limpeza da escada e pintura dos corrimãos
Observação	Renovar pintura da fachada externa do bloco de apoio
Totem -	
Escada de granito de acesso ao bloco de apoio -	

Porta de vidro acesso principal -




Revestimento do piso -



Pintura -



Interruptores e tomadas -



Iluminação -



Iluminação -



Leonardo Nascimento Neri

Aceito por

Validado por

Executado por